

도로교량 하자 목록(3공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	다곡2교(A2)	STA 18.53k 교대 조인트부 들뜸 보수	#01
2	영천	다곡1교(S1)	STA 19.55k 바닥판하면 보수부 들뜸	#02
3	상주	달산1교(S1)	STA 26.20k 바닥판하면 보수부 들뜸	#03
4	상주	달산1교(S1)	STA 26.20k 바닥판하면 파손	#04
5	영천	개량교(S1)	STA 28.49k 거더 파손 보수	#05
6	상주, 영천	개량교(A1)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1)	#06
7	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2)	#07
8	상주, 영천	개량교(A1)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3)	#08
9	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4)	#09
10	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5)	#10
11	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(6)	#11

사진대지

점검위치	상주	다곡2교(A2)	사진번호	#01
점검내용		STA 18.53k 교대 조인트부 들뜸 보수		
				

점검위치	영천	다곡1교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 19.55k 바닥판하면 보수부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	달산1교(S1)	사진번호	#03
------	----	----------	------	-----

점검내용	STA 26.20k 바닥판하면 보수부 들뜸
------	-------------------------



점검위치	상주	달산1교(S1)	사진번호	#04
------	----	----------	------	-----

점검내용	STA 26.20k 바닥판하면 파손
------	---------------------




사진대지

점검위치	영천	개량교(S1)	사진번호	#05
점검내용		STA 28.49k 거더 파손 보수		



점검위치	상주,영천	개량교(A1)	사진번호	#06
점검내용	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1)			



사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#07
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2)		
				

점검위치	상주,영천	개량교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#09
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4)		
				

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#10
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#11
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(6)		
				
점검위치	0	0	사진번호	#12
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#13
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#14
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#15
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#16
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#17
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#18
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#19
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#20
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#21
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#22
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#23
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#24
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#25
점검내용		0		
점검위치	0	0.00	사진번호	#26
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#27
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#28
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#29
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#30
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#31
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#32
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#33
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#34
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#35
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#36
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#37
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#38
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#39
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#40
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#41
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#42
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#43
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#44
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#45
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#46
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#47
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#48
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#49
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#50
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#51
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#52
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#53
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#54
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#55
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#56
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#57
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#58
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#59
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#60
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#61
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#62
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#63
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#64
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#65
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#66
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#67
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#68
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#69
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#70
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#71
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#72
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#73
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#74
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#75
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#76
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#77
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#78
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#79
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#80
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#81
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#82
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#83
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#84
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#85
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#86
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#87
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#88
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#89
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#90
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#91
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#92
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#93
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#94
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#95
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#96
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#97
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#98
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#99
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#100
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#101
점검내용		0		

점검위치	0	0	사진번호	#102
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#103
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#104
점검내용		0		

사진대지

점검위치	0	0	사진번호	#105
점검내용		0		
점검위치	0	0	사진번호	#106
점검내용		0		