


도로교량 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	양방향	군위JCT R-A1교(A1)	교대 균열	#01
2	양방향	갈외교(A1)	STA 43.90k 교대 균열	#02
3	영천	갈외교(A2)	STA 43.99k 교대 균열	#03

사진대지

점검위치	양방향	군위JCT R-A1교(A1)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열		
				

점검위치	양방향	갈매교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 43.90k 교대 균열		
				

사진대지

점검위치	영천	갈매교(A2)	사진번호	#03
점검내용	STA 43.99k 교대 균열			
				
점검위치	0	0	사진번호	#04
점검내용	0			