

남고양IC2교

| NO | 시험위치   | 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 최소철근<br>피복두께<br>(mm) | 잔여피복<br>두께<br>(mm) | 탄산화<br>속도 | 예측년수  | 경관년수 |
|----|--------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|------|
| 1  | S1 바닥판 | 1.5               | 40.0                 | 38.5               | 1.06      | 1,318 | 2    |
| 2  | S2 바닥판 | 2.0               | 40.0                 | 38.0               | 1.41      | 722   | 2    |
| 3  | P1 기둥부 | 2.0               | 100.0                | 98.0               | 1.41      | 4,802 | 2    |
| 4  | P2 기둥부 | 2.0               | 100.0                | 98.0               | 1.41      | 4,802 | 2    |
| 5  | P7 기둥부 | 2.5               | 100.0                | 97.5               | 1.77      | 3,042 | 2    |
| 6  | A1 구체  | 2.0               | 100.0                | 98.0               | 1.41      | 4,802 | 2    |