

[남고양IC1교] 결과표

개별교량명 : 남고양IC1교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	b	c	a	a	c	b	b	a	a	q	a	a
S2	P1	STB	c	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	a
	P0								a	b	-	-	-	-
평균			0.300	0.250	0.100	0.100	0.250	0.200	0.150	0.167	0.150	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.054	0.050	0.005	0.007	0.008	0.004	0.014	0.015	0.030	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =														0.193
2. 상태평가 결과 =														B