

[남고양교] 결과표

개별교량명 : 남고양교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	P0	STB	b	a	a	a	a	b	a	b	b	q	a	a
S2	P1	STB	b	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	-
S3	P2	STB	b	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	a
S4	P3	STB	b	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	a
S5	P4	STB	b	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-
S6	P5	STB	b	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-
S7	P6	STB	b	a	a	a	a	b	-	a	a	q	a	-
	A2								b	a	b	q	-	a
평균			0.200	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.150	0.175	0.163	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.036	0.020	0.005	0.007	0.003	0.004	0.014	0.016	0.033	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =														0.144
2. 상태평가 결과 =														B