

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2020-0000112
관 리 번 호	
시 설 물 명	성사1교(퇴계원방향 확장부)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 서울문산고속도로주식회사

소유자 : 서울문산고속도로(주) 전화번호 : 031-927-2605

보관자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명		노선		시설물분류						
					구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상			
BR2020-0000112			성사1교(퇴계원방향 확장부)		고속국도	고속국도17호선	최대경간장 50M이상의 교량(한 경간 교량 제외)		1종	교량	유		
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분				
경기도	고양시 덕양구	성사동 610-14		서울문산고속도로주식회사	공공		민간	서울문산고속도로(주)	공공		민간		
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		V	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	V
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록			
2007년 09월 04일		2020년 11월 06일	2030년 11월 05일	유	유	무				성사1퇴계1.png 성사1퇴계2.png			
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)				
2008-05-02 ~ 2010-08-01			다산컨설팅트		2015-11-07 ~ 2020-11-06		두산건설(주)		1,950				
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무				
	대상		적용				미실시		미실시				
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관				
아니오	2015-11-07 ~ 2020-11-06		(주)동일기술공사		서울문산고속도로주식회사		서울~문산 고속도로 건설공사 2공구		김형만				
기타 기본현황													
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자					
2020년 11월 10일		서울문산고속도로주식회사 (인)			2020년 12월 22일			홍준원					
비고													

2. 상세제원

시설물명		교량 시점위치(읍면동리까지 기입)			교량 종점위치(읍면동리까지 기입)			설계활하중	허용통행하중
성사1교(퇴계원방향 확장부)		경기도 고양시 덕양구 성사동 610-14			경기도 고양시 덕양구 성사동 225-15			DB-24/DL-24	
연장			폭(m)			차로수			내진 설계적용여부
길이(m)	경간수	최대	보도	차도	계	상행	하행	계	
120	2	60		5	5	0	1	1	적용
상부구조	경간구성		2@60 = 120						
	구분	경간형식			받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)
	대표	강박스거더교(STB)			포트받침		뉴모노셀조인트		9
	기타								
하부구조	구분	교각			교대		교차노선 (또는 교차하천)	교차하천 최고수심(m)	
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표	T형교각식(T)		말뚝기초	역T형	직접기초	호국로		
	기타					말뚝기초			
하천해상교량 해당여부		비해당		부착시설내용					
기타 상세제원									

전경사진



정 · 측면, 기타사진

