

정토사면 외관조사 현황도(Face Map)


Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면

경사/바탕 : 57/285

표고 : 290m

01 : 58m

[illegible]

1. 전체적으로 안정한 비발판임
2. 전간기 북반구는 표본화공이 서공되어 있어 전구간 안정한 상태로 관찰됨.
3. 시간의 저변면은 산악화공이 전간절에 있어서 상당지대에는 안정정형, 저반공들 등의 현상되어 전체적으로 하위간상비대 양호함
4. 북반구의 표본화공이 구상되어 동형 및 하위아로프, 북극대 등의 표본화공이 노형에 있어서 일부 부근이 경미 하위간정형되고 있는 것으로 조사됨