

[청미교(상)] 결과표

개별교량명 : 청미교(상)														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSCI	a	b	a	a	c	c	b	b	a	q	-	-
S2	P1	PSCI	a	b	a	a	c	a	-	b	b	q	a	-
S3	P2	PSCI	a	b	a	a	c	c	-	b	c	a	a	a
S4	P3	PSCI	b	a	a	b	c	a	-	b	b	b	a	-
S5	P4	PSCI	a	a	a	a	a	b	b	c	c	b	a	-
S6	P5	PSCI	a	a	a	a	c	b	-	c	a	b	a	-
S7	P6	PSCI	a	b	a	b	c	a	-	b	b	b	-	a
	A2	PSCI							b	b	a	q	-	a
평균			0.114	0.157	0.100	0.129	0.357	0.214	0.200	0.250	0.213	0.180	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	13	7	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.021	0.031	0.005	0.009	0.011	0.004	0.018	0.023	0.028	0.013	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.169	
2. 상태평가 결과 =													B	

[청미교(상)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		청미교(상)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
청미교(상)	0.169	B	212.8	2	425.6	1.000	0.169
합계(Σ)			212.8	2	425.6	1.000	0.169
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.169
2. 상태평가 결과 =							B