

[청미교(하)] 결과표

개별교량명 : 청미교(하)														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSCI	a	a	b	c	c	a	b	b	b	q	-	-
S2	P1	PSCI	a	a	b	c	c	a	-	b	a	q	-	-
S3	P2	PSCI	a	a	a	d	c	a	-	b	c	a	a	-
S4	P3	PSCI	c	b	c	d	c	a	-	b	b	a	-	a
S5	P4	PSCI	a	b	b	d	c	a	b	b	b	c	a	-
S6	P5	PSCI	a	b	a	d	c	a	-	b	c	c	-	-
S7	P6	PSCI	b	a	b	d	c	a	-	b	b	c	a	a
	A2	PSCI							c	b	a	q	-	-
평균			0.157	0.143	0.200	0.614	0.400	0.100	0.267	0.200	0.225	0.280	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	13	7	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.028	0.029	0.010	0.043	0.012	0.002	0.024	0.018	0.029	0.020	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.222	
2. 상태평가 결과 =													B	

[청미교(하)] 상태평가 결과표

교 량 명 :				청미교(상)			
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
청미교(하)	0.222	B	212.8	2	425.6	1.000	0.222
합계(Σ)			212.8	2	425.6	1.000	0.222
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.222
2. 상태평가 결과 =							B