








양성교(상) 철근탐사 Data 1



양성교(상) 철근탐사 Data2

NO.7	위치	양성교(상)	배근 간격	실측	-	NO.8	위치	양성교(상)	배근 간격	실측	-
		P2 코핑 수직근	피복 두께	실측	91mm			P2 코핑 수평근	피복 두께	실측	144mm
 Fixed Relative permittivity: 0.1~1.1 Sensitivity: +2 shallow HSJ395A						 Fixed Relative permittivity: 0.1~1.0 Sensitivity: auto deep HSJ395A					
NO.9	위치	양성교(상)	배근 간격	실측	-	NO.10	위치	양성교(상)	배근 간격	실측	-
		P5 코핑 수평근	피복 두께	실측	77mm			P5 코핑 수직근	피복 두께	실측	119mm
 Fixed Relative permittivity: 0.1~1.2 Sensitivity: +2 shallow HSJ395A						 Fixed Relative permittivity: 0.1~1.0 Sensitivity: auto deep HSJ395A					
NO.11	위치	양성교(상)	배근 간격	실측	-	NO.12	위치	양성교(상)	배근 간격	실측	-
		A2 벽체 수평근	피복 두께	실측	47mm			A2 벽체 수직근	피복 두께	실측	57mm
 Fixed Relative permittivity: 0.1~1.0 Sensitivity: -1 shallow HSJ395A						 Fixed Relative permittivity: 0.1~0.9 Sensitivity: +1 shallow HSJ395A					