

[도개교] 결과표

개별교량명 : 도개교												
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PnP GIRDER	a	b	a	b	a	b	b	b	b	q
S2	P1	PnP GIRDER	a	b	a	b	a	b	-	b	b	q
S3	P2	PnP GIRDER	b	b	a	b	a	b	-	b	b	q
S4	P3	PnP GIRDER	b	b	a	b	c	b	c	b	b	q
S5	P4	PnP GIRDER	a	b	a	a	a	b	-	b	b	q
S6	P5	PnP GIRDER	a	b	a	b	c	b	-	b	b	q
S7	P6	PnP GIRDER	a	b	a	b	a	b	b	b	b	q
S8	P7	PnP GIRDER	a	a	b	a	a	b	-	a	b	q
S9	P8	PnP GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
	A2	PnP GIRDER							b	b	c	q
평균			0.122	0.178	0.111	0.167	0.167	0.200	0.250	0.190	0.220	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.044	0.004	0.007	0.005	0.004	0.018	0.029	0.055	-
1. 환산결함도 점수 =												0.184
2. 상태평가 결과 =												B

[도개교] 결과표

개별교량명 :	도개교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도개교	PnP GIRDER	0.184	B	400	1.000	0.184
합계(Σ)				400	1.000	0.184
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.184
2. 상태평가 결과 =						B

[도개교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	도개교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도개교	0.184	B	400	4	1,600	1.000	0.184
합계(Σ)			400	4	1,600	1.000	0.184
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.184
2. 상태평가 결과 =							B