

[신녕교(상주)] 결과표

개별교량명 : 신녕교(상주)												
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PSCI	a	a	a	c	b	c	c	a	b	q
S2	P1	PSCI	a	b	b	d	a	a	-	b	b	q
S3	P2	PSCI	a	b	a	d	a	a	-	b	b	q
S4	P3	PSCI	b	a	a	b	a	a	-	a	b	q
	A2								c	b	a	q
평균			0.125	0.150	0.125	0.500	0.125	0.175	0.400	0.160	0.180	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.019	0.038	0.005	0.020	0.004	0.004	0.028	0.024	0.045	-
1. 환산결함도 점수 =												0.186
2. 상태평가 결과 =												B

[신녕교(영천)] 결과표

개별교량명 : 신녕교(영천)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PSCI	b	a	a	a	a	c	b	a	b	q
S2	P1	PSCI	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S3	P2	PSCI	b	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S4	P3	PSCI	b	a	b	a	a	b	-	a	b	q
	A2								c	b	b	q
평균			0.175	0.100	0.125	0.100	0.100	0.250	0.300	0.160	0.200	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.026	0.025	0.005	0.004	0.003	0.005	0.021	0.024	0.050	-

1. 환산결함도 점수 =

0.163

2. 상태평가 결과 =

$$B$$

