

[창정교(상주)] 결과표

개별교량명 : 창정교(상주)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PSCI</i>	b	b	a	d	b	b	c	a	b	q
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PSCI</i>	a	b	b	d	b	b	-	b	b	q
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PSCI</i>	b	b	b	d	b	b	-	b	b	q
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>PSCI</i>	a	b	b	d	b	b	c	b	b	q
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>PSCI</i>	a	b	b	d	a	b	-	b	b	q
	<i>A2</i>								b	b	a	q
평균			0.140	0.200	0.180	0.700	0.180	0.200	0.333	0.183	0.183	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.021	0.050	0.007	0.028	0.005	0.004	0.023	0.028	0.046	-
1. 환산결함도 점수 =											0.212	
2. 상태평가 결과 =											B	

[창정교(영천)] 결과표

개별교량명 : 창정교(영천)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PSCI	a	b	b	d	a	b	c	b	b	q
S2	P1	PSCI	b	b	b	d	a	b	-	b	c	q
S3	P2	PSCI	b	b	a	d	a	b	c	b	b	q
S4	P3	PSCI	b	b	b	d	a	b	-	b	b	q
S5	P4	PSCI	a	b	a	d	a	b	-	b	a	q
	A2								c	b	a	q
평균			0.160	0.200	0.160	0.700	0.100	0.200	0.400	0.200	0.200	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.024	0.050	0.006	0.028	0.003	0.004	0.028	0.030	0.050	-
1. 환산결함도 점수 =											0.223	
2. 상태평가 결과 =											B	

[창정교] 상태평가 결과표

교 랑 명 :	창정교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.212	B	175	2	350	0.500	0.106
영천방향	0.223	B	175	2	350	0.500	0.112
합계(Σ)			350	4	700	1.000	0.218
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.218
2. 상태평가 결과 =							B