

포장상태 평가 자료

대성교

노선명	방향	차로	조사연장 (km)	포장 형식	평균		HPCI	평가
					표면손상 SD	국제평탄성지수 IRI		
상주영천고속도로	상주	1	0.12	콘크리트	600	1.00	0.65	e
상주영천고속도로	상주	2	0.12	콘크리트	600	1.00	0.65	e
상주영천고속도로	영천	1	0.12	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	영천	2	0.12	콘크리트	450	1.00	0.76	e

포장상태 평가 자료

대성교

[illegible]