




시설물의 위치도(1공구)




시설물의 위치도(2공구)




시설물의 위치도(3공구)




시설물의 위치도(4공구)




시설물의 위치도(5공구)




시설물의 위치도(6공구)




시설물의 위치도(7공구)




시설물의 위치도(8공구)



시설물의 위치도(9공구)



시설물의 위치도(10공구)



보고서 목차

◎성능평가 결과표

제 1 편 공통편

제 1 장 성능평가 개요	1
1.1 성능평가의 목적	5
1.2 과업의 범위 및 내용	5
1.3 성능평가수행 일정	7
1.4 대상시설물의 개요	9
1.5 사용장비 및 시험기기 현황	10
1.6 교량기호의 정의	11
제 2 장 자료수집 및 분석	13
2.1 자료수집 현황	15
2.2 설계 및 시공자료	16
2.3 기존 정기·정밀점검 실시결과 요약	16
2.4 안전성능, 내구성능 및 사용성능 평가를 위한 자료수집 현황	16
2.5 보수·보강 이력 및 용도변경	16
2.6 내진설계 및 보강 여부	16
2.7 자료분석 결과요약	16
제 3 장 현장조사 및 시험	17
3.1 개 요	19
3.2 현장조사	20
3.3 재료시험	46
제 4 장 성능평가기준 및 방법	49
4.1 안전성능 평가기준 및 방법	51
4.2 내구성능 평가기준 및 방법	87
4.3 사용성능 평가기준 및 방법	111
제 5 장 시설물의 유지관리 전략 제안	125
5.1 유지관리 전략 제안	127
5.2 성능목표	130
5.3 보수·보강 공법	131
5.4 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략제안	142

제 2 편 시설물편

01. 상촌교	상촌교-1
02. 양지교	양지교-1
03. 장곡교	장곡교-1
04. 신개교	신개교-1
05. 월가교	월가교-1
06. 도개교	도개교-1
07. 신계교	신계교-1
08. 산호교	산호교-1
09. 오로교	오로교-1
10. 오실교	오실교-1
11. 불당교	불당교-1
12. 내리교	내리교-1
13. 군위JCT R-A4교	군위JCT R-A4교-1
14. 군위JCT R-C교	군위JCT R-C교-1
15. 장기교	장기교-1
16. 산성교	산성교-1
17. 배골교	배골교-1
18. 화남1교	화남1교-1
19. 가천교	가천교-1
20. 신녕교	신녕교-1
21. 창정교	창정교-1
22. 중들교	중들교-1
23. 화산JCT RAMP-A교	화산JCT RAMP-A교-1
24. 가래실교	가래실교-1
25. 암기교	암기교-1
26. 도림천교	도림천교-1
27. 오미교	오미교-1
28. 단포교	단포교-1
29. 대성교	대성교-1
30. 내포교	내포교-1

◎ 부 록

1. 과업지시서
2. 외관조사망도
3. 측정, 시험, 계측 성과표
4. 안전성능 평가 결과 자료
5. 내구성능 평가 결과 자료
6. 사용성능 평가 결과 자료
7. 시설물관리대장 사본
8. 현장조사 및 외관조사 사진첩
9. 사용장비 및 기기의 사진
10. 사전조사 자료 일체

