

[상촌교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 상촌교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	b	a	b	q
S2	P1	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S3	P2	D.R GIRDER	a	a	b	a	b	b	-	b	b	q
S4	P3	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S5	P4	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S6	P5	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q
S7	P6	D.R GIRDER	c	a	b	a	a	b	-	a	b	q
S8	P7	D.R GIRDER	a	b	b	a	a	b	-	a	b	q
S9	P8	D.R GIRDER	a	b	a	a	a	b	-	b	b	q
S10	P9	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S11	P10	D.R GIRDER	a	a	a	a	b	b	-	b	b	q
	A2								b	a	a	q
평균			0.127	0.118	0.127	0.100	0.118	0.200	0.200	0.158	0.192	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.019	0.030	0.005	0.004	0.004	0.004	0.014	0.024	0.048	-
1. 환산결함도 점수 =												0.151
2. 상태평가 결과 =												B

[상촌교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 상촌교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	b	a	b	q
S2	P1	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S3	P2	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S4	P3	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q
S5	P4	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	a	c	q
S6	P5	D.R GIRDER	b	a	a	a	a	b	-	a	b	q
S7	P6	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q
S8	P7	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S9	P8	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q
S10	P9	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S11	P10	D.R GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	c	q
	A2	D.R GIRDER							b	b	a	q
평균			0.109	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.150	0.225	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.016	0.025	0.004	0.004	0.003	0.004	0.014	0.023	0.056	-
1. 환산결함도 점수 =											0.149	
2. 상태평가 결과 =											B	

교 량 명 :	상촌교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.151	B	440	2	880	0.500	0.075
영천방향	0.149	B	440	2	880	0.500	0.075
합계(Σ)			880	4	1,760	1.000	0.150
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.150
2. 상태평가 결과 =							B