

[중등교(영천)] 결과표

개별 교량명 : 중대교(영천)												
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PSCI	a	a	a	a	a	b	b	a	b	q
S2	P1	PSCI	a	b	b	a	a	b	-	a	b	q
S3	P2	PSCI	a	a	a	a	b	a	-	a	c	q
	A2								b	a	b	q
평균			0.100	0.133	0.133	0.100	0.133	0.167	0.200	0.100	0.250	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.015	0.033	0.005	0.004	0.004	0.003	0.014	0.015	0.063	-
1. 환산결함도 점수 =												0.157
2. 상태평가 결과 =												B

[중등교] 상태평가 결과표

교 랑 명 :	중들교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.172	B	105	2	210	0.500	0.086
영천방향	0.157	B	105	2	210	0.500	0.078
합계(Σ)			210	4	420	1.000	0.164
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.164
2. 상태평가 결과 =							B