

[도림천교(상주)] 결과표

개별교량명 : 도림천교(상주)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>DR</i>	a	a	a	d	a	b	b	a	b	q
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>DR</i>	a	a	a	d	a	b	-	b	b	q
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>DR</i>	b	a	b	d	a	a	b	b	b	q
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>DR</i>	b	a	a	d	a	b	-	b	b	q
	<i>A2</i>								b	a	c	q
평균			0.150	0.100	0.125	0.700	0.100	0.175	0.200	0.160	0.240	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.023	0.025	0.005	0.028	0.003	0.004	0.014	0.024	0.060	-
1. 환산결함도 점수 =											0.185	
2. 상태평가 결과 =											B	

[도림천교(영천)] 결과표

개별교량명 : 도림천교(영천)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>DR</i>	a	a	a	a	a	b	b	a	c	q
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>DR</i>	b	b	b	b	a	b	-	b	b	q
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>DR</i>	a	a	a	b	a	b	b	b	b	q
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>DR</i>	a	a	b	a	a	b	-	b	b	q
	<i>A2</i>								b	a	b	q
평균			0.125	0.125	0.150	0.150	0.100	0.200	0.200	0.160	0.240	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.019	0.031	0.006	0.006	0.003	0.004	0.014	0.024	0.060	-
1. 환산결함도 점수 =											0.167	
2. 상태평가 결과 =											B	

[도림천교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	도림천교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.185	B	180	2	360	0.500	0.093
영천방향	0.167	B	180	2	360	0.500	0.084
합계(Σ)			360	4	720	1.000	0.176
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.176
2. 상태평가 결과 =							B