

[오미교(상주)] 결과표

개별교량명 : 오미교(상주)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>SB ARCH</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>
	<i>A2</i>								<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>
평균			0.200	0.200	0.100	0.100	0.100	0.100	0.300	0.100	0.100	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.030	0.050	0.004	0.004	0.003	0.002	0.021	0.015	0.025	-
1. 환산결함도 점수 =											<i>0.154</i>	
2. 상태평가 결과 =											<i>B</i>	

[오미교(영천)] 결과표

개별교량명 : 오미교(영천)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>SB ARCH</i>	b	b	a	c	c	a	b	a	a	q
	<i>A2</i>								c	a	b	q
평균			0.200	0.200	0.100	0.400	0.400	0.100	0.300	0.100	0.150	—
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	—
(평균X가중치)/가중치합			0.030	0.050	0.004	0.016	0.012	0.002	0.021	0.015	0.038	—
1. 환산결함도 점수 =											<i>0.188</i>	
2. 상태평가 결과 =											<i>B</i>	

