

[마치교(상)] 결과표

개별교량명 : 마치교(상)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	S.T.B	c	b	a	c	c	c	c	b	b	q	-	-
S2	P1	S.T.B	c	b	b	b	c	c	-	a	b	q	-	-
S3	P2	S.T.B	b	b	b	b	c	b	-	b	b	q	a	a
S4	P3	S.T.B	c	b	a	b	c	c	-	a	a	q	a	-
S5	P4	S.T.B	c	b	a	b	c	c	-	b	b	q	-	-
	A2								c	b	b	q	-	a
평균			0.360	0.200	0.140	0.240	0.400	0.360	0.400	0.167	0.183	0.000	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.065	0.040	0.007	0.017	0.012	0.007	0.036	0.015	0.037	0.000	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.242	
2. 상태평가 결과 =													B	

[마치교(상)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		마치교(상)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
마치교(상)	0.242	B	225.0	2	450	1.000	0.242
합계(Σ)			225.0	2	450	1.000	0.242
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.242
2. 상태평가 결과 =							B