

[마치교(하)] 결과표

개별교량명 : 마치교(하)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>S.T.B</i>	b	c	a	c	c	c	c	b	c	q		-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>S.T.B</i>	b	c	a	c	c	c	-	c	b	q	a	a
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>S.T.B</i>	b	c	a	c	c	c	-	b	b	q	a	-
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>S.T.B</i>	a	c	b	c	c	c	-	a	b	q	-	-
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>S.T.B</i>	b	c	a	c	c	c	-	b	b	q	-	-
	<i>A2</i>								b	b	c	q	-	a
평균			0.180	0.400	0.120	0.400	0.400	0.400	0.300	0.217	0.267	0.000	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.032	0.080	0.006	0.028	0.012	0.008	0.027	0.020	0.053	0.000	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.273	
2. 상태평가 결과 =													C	

[마치교(하)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		마치교(하)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
마치교(하)	0.273	C	225.0	2	450	1.000	0.273
합계(Σ)			225.0	2	450	1.000	0.273
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.273
2. 상태평가 결과 =							C