

국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역

외관조사망도
< 호평IC교(상) >

의정부국토관리사무소


(주)명성엔지니어링

ID : 호평IC교(상) 바닥판상면 S1


손 상 물 량 표

← 서울방향


출천방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






27	2
----	---

	日 曜		曜 日 曜		曜 日 曜
	曜 日 曜		曜 日 曜		曜 日 曜
	曜 日 曜		曜 日 曜		曜 日 曜
	曜 日 曜		曜 日 曜		曜 日 曜
	曜 日 曜		曜 日 曜		曜 日 曜
	曜 日 曜		曜 日 曜		曜 日 曜
	曜 日 曜		曜 日 曜		曜 日 曜

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 역 명	국도46호선 사릉1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역
도 면 명	호평IC교(상) 바닥판상면 S1
도 면 번 호	01

ID : 호평IC교(상) 바닥판상면 S2






손 상 물 량 표



범
례

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 역 명	국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역
도 면 명	호평IC교(상) 바닥판상면 S2
도 면 번 호	02

손 상 물 량 표



[illegible]

	已 已		已 已 已 已		已 已 已 已
	已 已 已 已		已 已 已 已		已 已 已 已
	已 已 已 已		已 已 已 已		已 已 已 已
	已 已 已 已		已 已 已 已		已 已 已 已
	已 已 已 已		已 已 已 已		已 已 已 已
	已 已 已 已		已 已 已 已		已 已 已 已
	已 已 已 已		已 已 已 已		已 已 已 已

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 역 명	국도46호선 사릉1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역
도 면 명	호평IC교(상) 바닥판상면 S3
도 면 번 호	03

ID : 호평IC교(상) 바닥판하면, 거더외부, 가로보 S1



손상물량표

[illegible]

지 역		간 없음		양상근로		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		면적, 방통		바리, 파손		채수	
		누수, 습관부		파괴		퇴적물	
		철근노출		침하		열화	도 면 명 호평IC교(상) 바닥면하중, 거더외부, 가로보 S1
		부식		침관, 연통		기타	도 면 번 호 04


ID : 호평IC교(상) 바닥판하면, 거더외부, 가로보 S2

손상물량표


[illegible]

출천방향 →

KEY PLAN



SECTION







2	3
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료 분리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	면적, 광복		벽, 파손		채수	행 의 관	국도46호선 사동1교(상) 등 5개소 정밀안전진검중요역
	누수, 습해부		벽 면		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	단 면 연	호평IC교(상) 바닥면하면, 거더외부, 가로보 S2
	부 식		진동, 변형		기 타	단 면 연	05




ID : 호평IC교(상) 바닥판하면, 거더외부, 가로보 S3

손상물량표


[illegible]

	간 없음		양승간 없음		재료 불리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	면치, 광물		반리, 파손		채수	행 직 역	국도46호선 상동1교(상) 등 5개소 정밀안전진검중요역
	누수, 습상부		질 저		퇴적물		
	철근 노출		침 하		열 차	단 면 현	호평IC교(상) 바닥편하면, 거더외부, 가로보 S3
	부 식		침 침, 변형		기 타	단 면 전	06

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




五	五
---	---


 빈 칸	 양상근열	 재료편리	발 주 처 의정부국토관리사무소
 편지, 광동	 박리, 파손	 채수	용 역 명 국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역
 누수, 습윤부	 배터	 퇴적물	
 횡단노출	 침하	 열화	도 면 명 호평IC(상) 거더내부 S1~G1
 부기	 파굴, 변형	 기타	도 면 번호 07

ID : 호평IC교(상) 거더내부 S2-G1


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION



五	五
---	---





	간 없음		양상간 없음		재료 분리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	면치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	도 면 명	호평IC(상) 거더내부 S2-G1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	08
	부 기		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

[illegible]





지 역		간 없음		양상균열		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		면치, 광물		박리, 파손		체수	
		누수, 습관부		벽 균열		외적물	도 면 명 호평IC고(상) 거더내부 S3-G1
		철근노출		침하		열화	
		부식		괴굴, 변형		기타	

손 상 물 량 표

[illegible]




			발 주 처 의정부국토관리사무소 영 역 명 국도46호선 사릉1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 호평IC교(상) 거대내부 S1-G2
			도 면 번호 10

손 상 물 량 표


[illegible]

	간 없음		양상간 없음		자료해리	발 주 처 의정부국토관리사무소	
	편지, 광복		박리, 파손		채수		용 역 명 국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검구역
	누수, 습윤부		빈 터		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 호평IC교(상) 거더내부 S2-G2	
	부 조		침관, 변형		기 타	도 면 번호 11	

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




五 則

	간 없음		양상간 없음		자료해리	발 주 처 의정부국토관리사무소	
	편지, 광물		박리, 파손		채수		용 역 명 국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검구역
	누수, 습윤부		빈 터		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 호평IC교(상) 거더내부 S3-G2	
	부식		침관, 변형		기타	도면번호 12	

손 상 물 량 표

[illegible]





SECTION



五五




 빈 칸	 양상근열	 재료편리	발 주 처 의정부국토관리사무소
 편지, 광동	 박리, 파손	 채수	용 역 명 국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검용역
 누수, 습윤부	 배터	 퇴적물	
 횡단노출	 침하	 열화	도 면 명 호평IC(상) 거더내부 S1~G3
 부기	 좌굴, 변형	 기타	도 면 번호 13

손 상 물 량 표


[illegible]

	간 없음		양상간열		재료변리	발 주 처 의정부국토관리사무소	
	편지, 광물		박리, 파손		채수		용 역 명 국도46호선 사능1교(상) 등 5개소 정밀안전점검구역
	누수, 습윤부		빈 터		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 호평IC교(상) 거더내부 S2-G3	
	부식		침관, 변형		기타	도면번호 14	

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION



50	51
----	----


	간 없음		양상간열		재료해리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	편지, 광물		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 토		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 호평IC교(상) 거더내부 S3-G3
	부 기		침 굴, 변형		기 타	도 면 번호 15

손 상 물 량 표


[illegible]

지 도		간 도		양승근길		재민로변리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		면치, 단동		박리, 파손		체수	용 역 명 국도46호선 사릉1교(상) 등 5개소 정밀안전점검구역
		누수, 승강부		노 하		회적물	
		철근노출		전 하		돌 화	도 면 명 호평(IC교) 교대 A1
		부식		좌굴, 변형		기타	도 면 현 16

손 상 물 량 표

[illegible]


50 51




좌면

정 만

우려






SECTION




지 능		빈 칸		정사각형		재료별기	발 주 처 의정부국토관리사무소
		태양, 열		벽면, 파손		채수	용 역 명 국도46호선 사릉1교(상) 등 5개소 정밀안전점검검열용역
		수상, 순환		벽면		외곽물	
		철근, 철		하중		열차	도 면 명 호평IC교(상) 교대 A2
		부각		파괴, 변형		기타	도 면 번 호 17

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




232

	간 없음		양방향간 없음		자료불리	발 주 처 의정부국토관리사무소	
	면적, 광물		반치, 파산		채수		용 역 명 국도46호선 사릉1교(상) 등 5개소 정밀안전점검구역
	누수, 음향부		별 도		퇴적물		
	총기노출		침 하		열 화	도 면 명 호평1교(상) 교각 P1	
	부 조		침몰, 변형		기 타	도 면 연 호 18	

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



법
례

	간 명		당상간명		재료별기	발 주 처 의정부국토관리사무소
	면치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		변태		퇴적물	
	철거노출		침하		열화	
	부식		침몰, 변형		기타	도면명 호명IC교(상) 교각 P2
도면번호						19