

[사능1교(하)] 결과표

개별교량명 : 사능1교(하)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSCI	c	b	b	a	c	b	c	b	b	q	-	-
S2	P1	PSCI	c	b	b	a	c	c	-	b	b	q	a	-
S3	P2	PSCI	b	b	c	a	c	c	c	b	b	q	-	a
S4	P3	PSCI	c	c	b	a	c	c	-	b	b	q	-	-
	A2								c	c	b	q	-	a
평균			0.350	0.250	0.250	0.100	0.400	0.350	0.400	0.240	0.200	0.000	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.063	0.050	0.013	0.007	0.012	0.007	0.036	0.022	0.040	0.000	0.004	0.003

1. 환산결함도 점수 =

0.256

2. 상태평가 결과 =

$$B$$

교 량 명 :		사능1교(하)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
사능1교(하)	0.256	B	180.0	2	360	1.000	0.256
합계(Σ)			180.0	2	360	1.000	0.256
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.256
2. 상태평가 결과 =							B