

[호평IC교(상)] 결과표

개별교량명 : 호평IC교(상)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	S.T.B	b	b	a	a	c	c	c	a	b	q	a	-
S2	P1	S.T.B	b	b	a	a	c	c	-	b	b	q	a	a
S3	P2	S.T.B	c	b	a	a	c	c	-	a	b	q	-	-
	A2								c	a	b	q	-	-
평균			0.267	0.200	0.100	0.100	0.400	0.400	0.400	0.125	0.200	0.000	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.048	0.040	0.005	0.007	0.012	0.008	0.036	0.011	0.040	0.000	0.004	0.003

1. 환산결함도 점수 =

0.214

2. 상태평가 결과 =

B

교 량 명 :				호평IC교(상)			
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
호평IC교(상)	0.214	B	180.0	2	360	1.000	0.214
합계(Σ)			180.0	2	360	1.000	0.214
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.214
2. 상태평가 결과 =							B