

[진관IC 1교] 결과표

개별교량명 : 진관IC 1교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>S.T.B</i>	b	b	a	a	c	c	c	b	b	q	a	a
	<i>A2</i>								c	b	c	q	-	a
평균			0.200	0.200	0.100	0.100	0.400	0.400	0.400	0.200	0.300	0.000	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.036	0.040	0.005	0.007	0.012	0.008	0.036	0.018	0.060	0.000	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.229	
2. 상태평가 결과 =													B	

[진관IC 1교] 상태평가 결과표

교 량 명 :				진관IC 1교			
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
진관IC1교	0.229	B	120.0	3	360	1.000	0.229
합계(Σ)			120.0	3	360	1.000	0.229
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.229
2. 상태평가 결과 =							B