







청운교 철근탐사 Data

NO.1	위치	거더 S1-G8	배근 간격	실측	@130	NO.2	위치	거더 S1-G8	배근 간격	실측	@350
		주근	피복 두께	실측	41mm			배근	피복 두께	실측	39mm
											
NO.3	위치	교각 P2	배근 간격	실측	@130	NO.4	위치	교각 P2	배근 간격	실측	@210
		수직근	피복 두께	실측	30mm			수평근	피복 두께	실측	52mm
											
NO.5	위치	교각 P3	배근 간격	실측	@150	NO.6	위치	교각 P3	배근 간격	실측	@135
		수직근	피복 두께	실측	74mm			수평근	피복 두께	실측	107mm
											
NO.7	위치	교대	배근 간격	실측	@100	NO.8	위치		배근 간격	실측	@200
			피복 두께	실측	100mm				피복 두께	실측	100mm