


신월여의지하도로(여의도방향)


1. 신월여의지하도로(여의도방향) 본선 손상현황



위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 갭문
현 황	전경



위 치	신월여의지하도로(여의도방향) BOX구간
현 황	전경




위 치	신월여의지하도로(여의도방향) NATM구간
현 황	전경



위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 풍도슬래브
현 황	전경




위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 소화전
현 황	전경




위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 횡갱
현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	천단부 S54	위 치	천단부 S55
현 황	파손	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	천단부 S92	위 치	천단부 S109
현 황	재균열(Cw=0.3mm)	현 황	누수(떨어짐)

			
위 치	천단부 S151	위 치	천단부 S155
현 황	누수(스며있음)	현 황	재균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S158	위 치	천단부 S166
현 황	백태	현 황	파손
			
위 치	천단부 S177	위 치	천단부 S222
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	균열(Cw=0.5mm)

			
위 치	천단부 S233	위 치	천단부 S250
현 황	피복두께부족	현 황	균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S296	위 치	천단부 S300
현 황	파손	현 황	백태
			
위 치	천단부 S326	위 치	천단부 S360
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	피복부족


			
위 치	천단부 S425	위 치	천단부 S463
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S477	위 치	천단부 S601
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.3mm)
			
위 치	천단부 S668	위 치	천단부 S675
현 황	파손	현 황	재균열 (Cw=0.5mm)

			
위 치	슬래브 S2	위 치	슬래브 S717
현 황	누수(스며있음)	현 황	균열부백태
			
위 치	슬래브 S721	위 치	슬래브 S724
현 황	누수	현 황	망상균열
			
위 치	슬래브 S725	위 치	천단부 S127
현 황	파손	현 황	백태 기보수부 상태양호

			
위 치	풍도슬라브 S480	위 치	풍도슬라브 내부
현 황	상면 파손(2023.상 조사)	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S25	위 치	측벽부 S38
현 황	백태	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 S40	위 치	측벽부 S88
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)

			
위 치	측벽부 S106	위 치	측벽부 S110
현 황	누수(떨어짐)	현 황	백태
			
위 치	측벽부 S144	위 치	측벽부 S145
현 황	누수 및 백태	현 황	누수 및 백태
			
위 치	측벽부 S168	위 치	측벽부 S213
현 황	누수(떨어짐)	현 황	타일탈락

			
위 치	측벽부 S245	위 치	측벽부 S374
현 황	타일탈락	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 S480	위 치	측벽부 S716
현 황	누수(흐름)	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	측벽부 S716	위 치	측벽부 S721
현 황	균열부백태	현 황	누수

			
위 치	포장부 S243	위 치	포장부 S712
현 황	균열	현 황	파손
			
위 치	포장부 S723	위 치	포장부 S725
현 황	파손, 로드셀 파손	현 황	파손
			
위 치	공동구 S101	위 치	공동구 S219
현 황	균함	현 황	덮개탈락

			
위 치	공동구 S405	위 치	공동구 S85
현 황	덜개파손	현 황	덜개파손 보수 실시
			
위 치	배수시설	위 치	배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경

2. 신월여의지하도로(여의도방향) Ramp-C구간 손상현황

			
위 치	슬래브 S1	위 치	천단부 S57
현 황	박락	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	측벽부 S74	위 치	측벽부 S75
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수 (스며있음)
			
위 치	풍도슬래브 하면	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	측벽부 RAMP-C S22	위 치	측벽부 RAMP-C S54
현 황	균열 (Cw=0.2mm)	현 황	박리
			
위 치	측벽부 RAMP-C S72	위 치	측벽부 RAMP-C S74
현 황	누수(스며있음)	현 황	누수(스며있음)
			
위 치	포장부 RAMP구간	위 치	포장부 RAMP구간
현 황	전경	현 황	전경




위 치	공동구 RAMP-C S66
현 황	덮개파손



위 치	공동구 RAMP-C S9
현 황	덮개파손 정비실시(교체)





위 치	배수시설 RAMP구간
현 황	전경



위 치	배수시설 RAMP구간
현 황	전경

3. 신월여의지하도로(여의도방향) U-type구간 손상현황

			
위 치	U-type 본선 진출부(시점)	위 치	U-type 본선 진출부(시점)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type 본선 진출부(시점)	위 치	U-type 본선 진입부(중점)
현 황	전경	현 황	타일탈락

4. 신월여의지하도로(여의도방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱(대인용)	위 치	횡갱(차량용)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	횡갱 S127	위 치	횡갱 S165
현 황	누수	현 황	누수
			
위 치	공기정화시설#1	위 치	공기정화시설#1 축류팬실
현 황	외부 전경	현 황	내부 전경

			
위 치	공기정화시설#1 축류팬실	위 치	공기정화시설#1 축류팬실
현 황	채수	현 황	천단부 피복부족
			
위 치	공기정화시설#1 유도갱	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B2
현 황	백태	현 황	누수(백태)
			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B2	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B4
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	누수


			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B7	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	백태	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#1 전기실	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	백태
			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2 축류펜실
현 황	외부 전경	현 황	체수

			
위 치	공기정화시설#2 축류펜실	위 치	공기정화시설#2 축류펜실
현 황	누수, 채수	현 황	누수, 백태
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 유도갱
현 황	측벽 누수, 백태	현 황	누수, 백태
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 연직갱
현 황	누수, 백태	현 황	누수



위 치	공기정화시설#2 환기탑 B4	위 치	공기정화시설#2 전기실
현 황	누수	현 황	전경(양호)

5. 신월여의지하도로(여의도방향) 기타시설 손상현황

			
위 치	집수정 (S2)	위 치	환기실 (S5)
현 황	전경 (상태양호)	현 황	전경 (상태양호)
			
위 치	환기실 (S5)	위 치	환기실 (S5)
현 황	전경 (상태양호)	현 황	전경 (상태양호)
			
위 치	전기실 (S4)	위 치	전기실 (S4)
현 황	전경 (상태양호)	현 황	전경 (상태양호)

			
위 치	전기실(S715)	위 치	전기실(S715)
현 황	전경	현 황	벽체 누수 보수
			
위 치	전기실(RAMP-C)	위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	전경	현 황	바닥 채수
			
위 치	전기실(RAMP-C)	위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	측벽 누수, 백태, 바닥 채수	현 황	측벽 누수, 백태, 바닥 채수

			
위 치	전기실 (RAMP-C)	위 치	전기실 (RAMP-C)
현 황	누수 및 백태	현 황	바닥 체수
			
위 치	방수문 (RAMP-C)	위 치	방수문 (RAMP-C)
현 황	외부 전경	현 황	내부 전경 (상태양호)

6. 신월여의지하도로(여의도방향) 부속시설 손상현황

			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	소화전 전경	현 황	제트팬 전경
			
위 치	부속시설 S304	위 치	부속시설 S262
현 황	신호기 파손	현 황	신호기 파손
			
위 치	부속시설 S663	위 치	부속시설 S422
현 황	신호기 파손 보수실시	현 황	비상등표지판 파손 보수실시