

금남IC Ramp-A(하)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	3.0	30.0	27.0	b	0.69	100년 이상	19
2	S1-G7 거더	2.0	68.0	66.0	a	0.46	100년 이상	19
3	A1 벽체	14.5	85.0	70.5	a	3.33	100년 이상	19
4	P2 기둥	9.0	91.0	82.0	a	2.06	100년 이상	19