

마석IC3교

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	7.0	41.0	34.0	a	1.61	100년 이상	19
2	A2 교대	11.5	48.0	36.5	a	2.64	100년 이상	19