

[금남IC2교] 결과표

개별교량명 : 금남IC2교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	STB	b	c	a	b	c	c	b	b	b	q
S2	P1	STB	b	b	a	b	c	c	-	a	a	q
S3	P2	STB	b	b	a	b	c	c	-	a	b	q
	A2	STB	-	-	-	-	-	-	b	b	c	q
평균			0.200	0.267	0.100	0.200	0.400	0.400	0.200	0.150	0.225	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.030	0.067	0.004	0.008	0.012	0.008	0.014	0.023	0.056	-
1. 환산결함도 점수 =											0.221	
2. 상태평가 결과 =											B	

[금남IC2교] 결과표

개별교량명 :	금남IC2교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC2교	STB	0.221	B	135	1.000	0.221
합계(Σ)				135	1.000	0.221
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.221
2. 상태평가 결과 =						B

[금남IC2교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	금남IC2교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC2교	0.221	B	135	3	405	1.000	0.221
합계(Σ)			135	3	405	1.000	0.221
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.221
2. 상태평가 결과 =							B