

[금남IC RAMP-A교(하)] 결과표

개별교량명 : 금남IC RAMP-A교(하)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
-	A1	PSCI	-	-	-	-	-	-	c	c	b	q
S1	P1	PSCI	c	c	b	b	c	c	-	b	b	q
S2	P2	PSCI	c	b	b	a	b	c	c	c	c	q
S3	P3	PSCI	c	b	b	b	c	c	-	b	b	q
S4	A2	PSCI	c	b	b	a	c	c	c	c	c	q
평균			0.400	0.250	0.200	0.150	0.350	0.400	0.400	0.320	0.280	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.060	0.063	0.008	0.006	0.011	0.008	0.028	0.048	0.070	-
1. 환산결함도 점수 =											0.301	
2. 상태평가 결과 =											C	

[금남IC RAMP-A교(하)] 결과표

개별교량명 :		금남IC RAMP-A교(하)				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC RAMP-A교(하)	PSCI	0.301	C	120	1.000	0.301
합계(Σ)				120	1.000	0.301
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.301
2. 상태평가 결과 =						C

[급납IC RAMP-A교(하)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		동향교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC RAMP-A교(하)	0.301	C	120	2	240	1.000	0.301
합계(Σ)			120	2	240	1.000	0.301
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.301
2. 상태평가 결과 =							C