

포장상태 평가 자료

금남IC2교

[illegible]

포장상태 평가 자료

금남IC2교

노선명	관리사무소	방향	차로	시점 (km)	종점 (km)	균열률 $X_{CR}(\%)$	소성변형 $X_{RD}(mm)$	종단평탄성 $X_{IRI}(m/km)$
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.000	0.010	1.85	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.010	0.020	0.92	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.020	0.030	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.030	0.040	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.040	0.050	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.050	0.060	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.060	0.070	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.070	0.080	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.080	0.090	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.090	0.100	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.100	0.110	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.110	0.120	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.120	0.130	0.00	0	2.05
일반국도46호선	의정부국토관리사무소	춘천	3	0.130	0.135	0.00	0	2.05