
1. 금남IC2교

전경



교량 상부 전경



바닥판 하면 및 거더 전경



신축이음부 전경



교량받침 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



고소작업차 작업사진



비파괴시험 작업사진





비파괴시험 작업사진



비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

	
Deck Plate부식 S1	Deck Plate부식 S1
	
Deck Plate부식 S2	Deck Plate부식 S2
	
캔틸레버 백태 S2	캔틸레버 백태 S2

손상현황 사진



바닥판 균열부 백태 S2




좌측 캔틸레버 상태양호 S2



바닥판 박리 S3



바닥판 파손 S3



바닥판 들뜸 S3




바닥판 파손 S3

손상현황 사진

	
거더 부식 S1-G3-LF	거더 부식S1-G3-LF
	
거더 부식 S2-G1-LF	거더 부식S2-G1-LF
	
거더 부식 S2-G1-LF	거더 부식 S2-G2-LF

손상현황 사진



거더 부식 S2-G2-LF



거더 부식 S2-G2-LF




누수흔적 S1-G1-LF



도장균열 S1-G1-UF



누수흔적 S1-G1-LF



도장박리 S1-G2-UF

손상현황 사진




도장박리 S1-G2-LF



강재변형 S1-G3-UF



강재부식 S1-G3-LF



강재부식 S2-G1-LF



강재부식 S2-G1-LF




강재부식 S2-G1-LF

손상현황 사진



도장박리 S2-G2-UF



강재부식 S2-G2-LF




S.P 볼트부식 S2-G3--SP6



강재 부식 S2-G3-LF




누수흔적 S3-G1-LF



폐자재 적치 S3-G1-LF

손상현황 사진




도장박리 S3-G2-LF



강재부식 S3-G2-RW



강재부식 S3-G3-G-LF



폐자재 적치 S3-G3-LF



가로보 전경



가로보 전경

손상현황 사진



교대 폐콘크리트 적치 A1



교대 폐콘크리트 적치 A1



교대 누수흔적 A1



교대 누수흔적 A1



교대 균열(0.3mm미만) A1



교대 백태 A1

손상현황 사진

교대 박리 A1	관목자생 벌목 A1
교대 박리 A2	교대 백태 A2
교대 균열(0.3mm미만) A2	교대 박리 A2


손상현황 사진



교각 보수상태 양호 P1



교각 망상균열 P2



교각 균열 (0.3mm미만) P2



교각 보수상태 양호 P2



반침콘크리트 파손 A1-SH1



재료분리 A2-SH1


손상현황 사진



받침장치 이동량 게이지 탈락 A2-SH2




받침장치 상태양호 P2-SH2




후타재 균열 (0.3mm미만) Exp.Joint-A1



후타재 균열 (0.3mm미만) Exp.Joint-A1



후타재 균열 (0.3mm미만) Exp.Joint-A2



후타재 균열 (0.3mm미만) Exp.Joint-A2


손상현황 사진



차수판 볼트탈락 Exp.Joint-A2



유간 토사퇴적 Exp.Joint-A2



신축이음 단차 Exp.Joint-A2



신축이음 단차(T=20mm) Exp.Joint-A2



교면포장 균열 S1



교면포장 포트홀 S1

손상현황 사진

	
교면포장 보수상태 양호 S2	교면포장 소성변형 S3
	
배수구 막힘 S1	배수구 막힘 S2
	
배수구 막힘 S3	배수관 부식 S1


손상현황 사진

	
방호벽 보수부 박리 S1	보수부 박락 S1
	
방호벽 균열 (0.3mm미만) S1	방호벽 델리네이트 파손 S2
	
방호벽 백태 S3	설명판 망실 S3

손상현황 사진




방호벽 파손 S3



방호벽 균열(0.3mm이상) S3



점검사다리 난간 파손 A1



점검사다리 파손 P2



점검사다리 덮개 상태양호 P2



점검시설 상태양호 P1