

이동교(상)								
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S4 바닥판	2.0	44.0	42.0	a	0.45	30년 초과	20
2	S1-G7 거더	2.0	67.0	65.0	a	0.45	30년 초과	20
3	A1 흥벽	4.5	41.0	36.5	a	1.01	30년 초과	20