

[이동교(하)] 결과표

개별교량명 : 이동교(하)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PSCI</i>	c	a	a	a	c	c	c	a	b	q
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PSCI</i>	a	a	b	b	c	c	—	b	a	q
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PSCI</i>	a	a	a	a	c	c	c	b	b	q
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>PSCI</i>	c	a	a	b	c	c	—	a	b	q
	<i>A2</i>	<i>PSCI</i>	—	—	—	—	—	—	c	b	b	q
평균			0.250	0.100	0.125	0.150	0.400	0.400	0.400	0.160	0.180	—
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	—
(평균X가중치)/가중치합			0.038	0.025	0.005	0.006	0.012	0.008	0.028	0.024	0.045	—
1. 환산결함도 점수 =												0.191
2. 상태평가 결과 =												B

[이동교(하)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		이동교(상)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
이동교(하)	0.191	B	120	4	480	1.000	0.191
합계(Σ)			120	4	480	1.000	0.191
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.191
2. 상태평가 결과 =							B