

고덕교								
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	3.0	44.0	41.0	a	0.69	100년 이상	19
2	A1 교대	6.0	47.0	41.0	a	1.38	100년 이상	19
3	A2 교대	5.5	44.0	38.5	a	1.26	100년 이상	19