

칠곡교								
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	2.0	37.0	35.0	a	0.46	30년 초과	19
2	S6 바닥판	4.0	41.0	37.0	a	0.92	30년 초과	19
3	S9-G9 거더	3.0	84.0	81.0	a	0.69	30년 초과	19
4	A2 교대	5.5	51.0	45.5	a	1.26	30년 초과	19