

도곡2교

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S2 바닥판	3.0	41.0	38.0	a	0.71	30년 초과	18
2	S4 바닥판	4.0	44.0	40.0	a	0.94	30년 초과	18
3	A2 홍벽	7.5	72.0	64.5	a	1.77	30년 초과	18
4	P1 코핑부	10.0	112.0	102.0	a	2.36	30년 초과	18