

칠곡교								
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	4.5	37.0	32.5	a	1.03	100년 이상	19
2	S6 바닥판	6.5	41.0	34.5	a	1.49	100년 이상	19
3	S9-G9 거더	3.5	84.0	80.5	a	0.80	100년 이상	19
4	A2 교대	5.5	44.0	38.5	a	1.26	100년 이상	19