

절토사면 외관조사 현황도(Face Map)


Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면

경사/방향 : 57/285

연장 : 290m

높이 : 58m



Bieniawski의 RMR분류												
간격(m)		면적(m²)		틈새(mm)		거칠기		충진물(mm)		풍화도		
> 2.0	S1	< 1.0	P1	thin	A1	매우 거칠	R1	void	F1	Fresh	6	간격
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간 거칠	R3	hard	> 5	F3	M.W.	3
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러운	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	경면화	R5	soft	> 5	F5	C.W.	0
면적도		피해도										
☐ 대체불가능 ☐ 보통 ☐ 좋음 ☐ 매우 좋음		☐ 보통 ☐ 좋음 ☐ 매우 좋음										
1. 전체적으로 안정한 비탈면임. 2. 간극간 녹성토 등의 표면보호공이 시공되어 있어 전구간 양호한 상태로 관찰됨. 3. 지반의 주면으로 신리배수구가 설치되어 있어 침전지반시에는 리양과열, 지반응동 등의 현상없이 전체적인 외관상에는 양호함. 4. 부분적으로 표층토사가 무성되어 능형되어 있어 롤로, 록블록 등의 보호시설이 노출되어 있으며 일부 부석이 경미하게 전향되고 있는 것으로 조사됨												