

탄 산 화 시 험

구분	부재	연번	위치	측정피복 (mm)	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태 등급	잔존 수명예측 (년)	경과 년수	탄산화 계수
신월여의 지하도로 (여의도 방향)	라이닝 콘크리트	1	본선 여의도방향 S126	72.0	3.0	69.0	a	1,725	3	1.732
		2	본선 여의도방향 S158	64.0	3.0	61.0	a	1,362	3	1.732
		3	본선 여의도방향 S199	61.0	2.0	59.0	a	2,788	3	1.155
		4	본선 여의도방향 S232	64.0	1.0	63.0	a	12,285	3	0.577
		5	본선 여의도방향 S291	63.0	2.0	61.0	a	2,974	3	1.155
		6	본선 여의도방향 S409	61.0	1.0	60.0	a	11,160	3	0.577
		7	본선 여의도방향 S420	57.0	1.0	56.0	a	9,744	3	0.577
		8	본선 여의도방향 S540	72.0	1.5	70.5	a	6,909	3	0.866
		9	본선 여의도방향 S703	57.0	1.0	56.0	a	9,744	3	0.577
		10	RAMP 여의도방향 S010	62.0	2.0	60.0	a	2,880	3	1.155
		11	RAMP 여의도방향 S041	63.0	1.5	61.5	a	5,289	3	0.866
		최대값		72.0	3.0	70.5				
		최소값		57.0	1.0	56.0				
		평균(부재별)		63.3	1.7	61.5				