

탄 산 화 시 험

구분	부재	연번	위치	측정피복 (mm)	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태 등급	잔존 수명예측 (년)	경과 년수	탄산화 계수
신월여의 지하도로 (인천방향)	라이닝 콘크리트	1	본선 인천방향 S138	64.0	2.0	62.0	a	3,069	3	1.155
		2	본선 인천방향 S176	63.0	1.0	62.0	a	11,904	3	0.577
		3	본선 인천방향 S225	64.0	1.0	63.0	a	12,285	3	0.577
		4	본선 인천방향 S294	64.0	2.0	62.0	a	3,069	3	1.155
		5	본선 인천방향 S415	62.0	1.0	61.0	a	11,529	3	0.577
		6	본선 인천방향 S500	64.0	1.0	63.0	a	12,285	3	0.577
		7	본선 인천방향 S561	61.0	1.0	60.0	a	11,160	3	0.577
		8	본선 인천방향 S603	62.0	2.0	60.0	a	2,880	3	1.155
		9	본선 인천방향 S696	60.0	1.0	59.0	a	10,797	3	0.577
		10	RAMP 인천방향 S025	61.0	2.0	59.0	a	2,788	3	1.155
		11	RAMP 인천방향 S054	60.0	2.0	58.0	a	2,697	3	1.155
		최대값		64.0	2.0	63.0				
		최소값		60.0	1.0	58.0				
		평균(부재별)		62.3	1.5	60.8				