

2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소
정기안전점검용역


외 관 조 사 망 도

강천육교


(주)명성엔지니어링

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	24년	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		3	3.00	m	
2	24년	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
3	24년	교면포장	아스콘 균열		4.0		1	4.00	m	
4	24년	교면포장	아스콘 균열		4.0		1	4.00	m	
5	24년	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	24년	교면포장	아스콘 균열		10.0		1	10.00	m	
7	24년	교면포장	아스콘 균열		4.0		1	4.00	m	
8	24년	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.7		2	1.40	m	
9	24년	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
10	25상	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
11	25상	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
12	25상	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
13	25상	중분대	파손		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
14	25상	중분대	박리		3.0	0.5	1	1.50	m ²	
15	25상	교면포장	토사퇴적		18.0	0.5	1	9.00	m ²	
16	25상	방호벽	망상균열	0.1	6.0	0.5	1	3.00	m ²	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION





범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
두수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	수원국토관리사무소
용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역
점검기관	(주)명성엔지니어링
도면번호	01

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



레

	간 없음		망상균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편치, 공동		박리, 파손		열 화	용 역 명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역
	누수, 체수		백 테		퇴적물	점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
	철근노출		침 하		그늘음	도 면 번 호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




좌측면

전면

우측면

KEY PLAN




SECTION

면
제

균열	방상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	바리, 파손	열 화	수원국토관리사무소
두수, 세수	배 배	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	그늘음	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	점 검 기 관
			(주)명성엔지니어링
			도 면 번 호

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




좌측면

전 면

우측면

KEY PLAN



SECTION

면
세

균열	방상균열	재료분리
펀치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 세수	부식	퇴적물
철근노출	철 하	그늘음
부식	착갈, 변형	기타

발 주 처 수원국토관리사무소

용 역 명
2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소
정기안전점검용역

점 검 기 관 (주)명성엔지니어링

도 면 번 호