
2. 두 교4교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



연석 및 난간

손상사진




			
사진1	난간 변형	사진2	난간 변형
			
사진3	바닥판하면 균열(폭 0.3mm이상)	사진4	전회
			
사진5	바닥판하면 조인트 실란트열화 및 누수	사진6	전회

			
사진7	교대 박리	사진8	전회
			
사진9	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진10	전회

