
6. 매 산 교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대	바닥판하면
	
연석 및 난간	설명판

손상사진

사진1	바닥판하면 균열(폭 0.3mm미만)	사진2	전회
사진3	바닥판하면 실란트 열화	사진4	전회
사진5	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진6	전회

	
사진7 교대 실란트 열화	사진8 전회
	
사진9 방호벽 표면박리	사진10 방호벽 표면박리

