
7. 고안육교

전 경




측면



교면포장



교대



바닥판하면



연석 및 난간



설명판

손상사진


			
사진1	교대(A1) 균열(폭 0.3mm미만)	사진2	교대(A2) 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진3	교대(A1) 망상균열(폭 0.3mm미만)	사진4	교대(A2) 망상균열(폭 0.3mm미만)
			
사진5	교대(A1) 층분리	사진6	교대(A2) 층분리

	
사진7	교면포장 망상균열
	
사진9	교면포장 파손
사진10	교면포장 파손

