
1. 두 교2교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



내부



교명판

손상사진

			
사진1	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)	사진2	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)
			
사진3	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)	사진4	바닥판 균열(폭 0.3mm이상)
			
사진5	교대 백태	사진6	교대 재료분리

			
사진7	교대 파손 및 철근노출	사진8	교대 파손 및 철근노출

