
25. 오천교차1교

전 경

	
측면	교면포장
	
교대	바닥판하면
	
배수시설	교명판

손상사진

			
사진1	교면포장 접속부 단차	사진2	전회
			
사진3	배수구 막힘	사진4	전회
			
사진5	신축이음 후타재 균열	사진6	전회

			
사진7	신축이음 후타재 균열	사진8	방호벽 균열부 백태
			
사진9	신축이음 본체 부식	사진10	전회
			
사진11	바닥판하면 층분리	사진12	전회

			
사진13	바닥판하면 백태	사진14	전회
			
사진15	바닥판하면 재료분리	사진16	전회
			
사진17	교대 누수흔적	사진18	전회

			
사진19	교대 백태	사진20	전회
			
사진21	점검로 설치필요	-	-

