
29. 능서육교

전 경



측면



교면포장



교대(A1)



교대(A2)



연석 및 난간



설명판

총 연 장	15.0M	교 폭	19.5M
설 계 하 중	DB-24		
공 사 기 간	1993년 10월 ~ 1998년 5월		
시 행 청	서울지방국토관리청	시 공 사	(주)중앙건설
설 계 사	(주)대원건설	감 독 관	
주요영사관	이성복	장 의 사	(주)대원건설

손상사진



사진1

낙하물방지휨스파손, 난간변형



사진2

교명판 망실



사진3

연석 박리



사진4

전차



사진5

아스콘 균열



사진6

전차

			
사진7	교면포장 소성변형	사진8	교면포장 보수불량
			
사진9	바닥판 망상균열	사진10	바닥판 망상균열
			
사진11	교면포장 아스콘 망상균열	사진12	전회

			
사진13	난간 변형	사진14	전회
			
사진15	교대 균열(폭 0.3mm이상)	사진16	전회
			
사진17	교대 망상균열	사진18	전회

			
사진19	교대 재료분리	사진20	전회
			
사진21	교대 철근노출	사진22	전회

