

공촌IC RAMP-B교

바닥판하면 손상현황

	
궁촌IC RAMP-B교 바닥판하면 S1 망상균열 1.0*2.0(Cw=0.1mm) * 12개소(전구간)	

교대 손상현황

	
궁촌IC RAMP-B교 교각 P4 균열 0.2/0.5	궁촌IC RAMP-B교 교대 A2 구체 박리 1.5*1.0
	
궁촌IC RAMP-B교 교대 A2 구체 수직균열 0.2/1.0	궁촌IC RAMP-B교 교대 A2 구체 우측 망상균열 1.5*1.0
	
궁촌IC RAMP-B교 교대 A2 흙벽 균열부백태 0.1*0.3	궁촌IC RAMP-B교 교대 A2 흙벽 박리 0.2*0.4

교량반침 손상현황



궁촌IC RAMP-B교 교량반침 A2-SH1 무수축물탈
균열 0.1/0.1*3EA



궁촌IC RAMP-B교 교량반침 A2-SH1 무수축물탈
박락 0.1*0.1



궁촌IC RAMP-B교 교량반침 A2-SH2 무수축물탈
균열 0.1/0.1*4EA



궁촌IC RAMP-B교 교량반침 A2-SH2
받침콘크리트 박리 2.0*0.2



궁촌IC RAMP-B교 교량반침 P4-SH2 무수축물탈
망상균열 0.2*1.0(Cw=0.1mm)



궁촌IC RAMP-B교 교량반침 P4-SH3 무수축물탈
균열 0.1/0.2*3EA

난간 및 연석 손상현황

	
궁촌IC RAMP-B교 난간 S1 방호벽 박리 1.0*0.2	궁촌IC RAMP-B교 난간 S1 방호벽 파손 및 철근노출 2.0*0.1